

## Geoportal Strasse Werkinformation



### UNSER ANGEBOT

- Erhebung und Übernahme des Strassenzustands gemäss VSS-Norm SN 640 925b
- Integration von Strasseninformationen inklusive Strassenaufbau, Deckschicht, Zustand, Sanierungsbedarf und Massnahmen ins Geoportal
- Übersichtskarten zu den Themen Eigentum und Zuständigkeit (Unterhalt), bei Bedarf inklusive Kompetenzstreifen
- Statistische Auswertung diverser Informationen (z. B. Zustand, Eigentümer, Aufbau)

### KARTENINHALT

- Alle erfassten Informationen von Strassenaufbau, Deckschicht, Zustand, Sanierungsbedarf und Massnahmen sind pro Strassenabschnitt im Informationsfenster einsehbar
- Mehrere Themenkarten für die Darstellung der erfassten Werkinformationen zur einfachen Planung des Strassenunterhalts und zur Erstellung von Übersichtsplänen
- Zugriff auf die Bilder der Strassenabschnitte
- Separate Karten für Eigentum, Zuständigkeit und Statistiken

## ZUSAMMENARBEIT

Die Zusammenarbeit mit Spezialisten lohnt sich! Bei grösseren und/oder komplexeren Projekten verstärken wir uns mit den Kompetenzen der Firma **Gruner Böhlinger AG, Oberwil** um die Aufgaben mit spezifischem Fachwissen zu erfüllen.

- fachtechnische Beurteilung und Aufnahme des Strassenzustandes
- Empfehlung von Massnahmen
- Qualifizierte Datenabgabe ins GIS-System resp. Geoportal

The screenshot displays a GIS web application interface. At the top left, there is a logo for 'GEOPORTAL' and a 'KARTENAUSWAHL' (Map Selection) menu. Below this, a 'Strasse Werkinformation Gde' (Street Work Information GDE) menu is visible, with 'Strasse Zustand Gde' (Street Condition GDE) selected. The main map area shows a street network with various colored lines representing different street conditions. An 'INFORMATION' window is open, displaying details for a selected street: 'Strasse Zustand (Oberflächensch...'. The information includes a 'Zustandsbewertung' (Condition Rating) of 'mittel' (medium), an 'Indexwert Zustand' (Condition Index Value) of 1.80, and 'Spurrinntiefe' (Spur Recess Depth) of 'ohne' (none). Under the 'Diverses' (Miscellaneous) section, it lists the 'Erhebungsdatum' (Survey Date) as 17.1.2014, the 'Erheber (Firma/Person)' (Surveyor) as Gruner / PG, and the 'Letzte Änderung' (Last Change) as 17.1.2014. A 'Bemerkung' (Remarks) field is also present. A 'Metainformation' button is located at the bottom right of the information window.

+ Allgemein	
- Strasse Zustand (Oberflächensch... Zoom   Zeigen   X	
Zustandsbewertung	mittel
Indexwert Zustand	1.80
Spurrinntiefe	ohne
<b>Diverses</b>	
Erhebungsdatum	17.1.2014
Erheber (Firma/Person)	Gruner / PG
Letzte Änderung	17.1.2014
Bemerkung	

Informationsfenster und zur Verfügung stehende Karten der Werkinformation Strasse.

